



Wertykulator Tielburger TV 610 + przeгляд

Wersja: Wertykulator,



link do produktu:

<https://axam.net.pl/wertykulatory/2213-2440-wertykulator-tielburger-tv-610.html#/wersja-wertykulator>


Cena: **9 000,00 zł netto**

Producent: HONDA

Nr referencyjny: AI-053-001TS

Inne kombinacje produktu:

Wersja	cena netto	cena brutto
Wał aeracyjny	3 395,48 zł	4 176,44 zł
Wzmocniony wał wertykulatora	3 320,89 zł	4 084,69 zł
Wertykulator	9 000,00 zł	11 070,00 zł



Informacje

Model TV 510 jest standardowo profesjonalnym wertykulatorem o wydajność do 1 500 m²/h.

Opis produktu


Podana cena **zawiera** koszt wykonania **przeгляdu przedsprzedażnego (zerowego)**, który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę.

Wykonanie przeгляdu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeгляdu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

Model TV 610 to profesjonalny wertykulator o wydajności do 2000 m²/h, napędzany silnikiem Honda GX 160. Szerokość robocza urządzenia wynosi 55 cm, a jego waga to 61 kg. Przeznaczony jest do pracy na dużych powierzchniach, dlatego w tym modelu nie ma możliwości użycia kosza zbierającego.

Dostępna jest jednak opcja wymiany elementu roboczego na wał aeracyjny lub wzmocniony wał wertykulatora.

Wał aeracyjny AI-060-032TS to wymienny dodatek, który po zamontowaniu w modelu TV 610 pozwala na skuteczne napowietrzanie trawnika oraz usuwanie filcu powstałego z rozkładających się resztek trawy.



Wzmocniony wał wertykulatora AI-050-031 TS to drugi opcjonalny wymienny element, przeznaczony do pracy na bardzo zbitych glebach. Jego noże są uchylne, co znacznie zwiększa ich trwałość, chroniąc je przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami o kamienie i inne przeszkody.



Specyfikacja techniczna:

- Model Tielburger **TV 610**
- Szerokość: **55 cm**
- Wydajność: **do 2000 m²/h**
- Silnik / Moc: **GX 200 / 5,5 KM**

Każde urządzenie przed wysyłką przechodzi u nas w serwisie przegląd zerowy. Przegląd ten jest obowiązkowy jeśli chcemy zachować gwarancję.